

I.L.R.
INDUSTRIE LATERIZI RIUNITE
COMUNE DI SINALUNGA

ELABORATI GRAFICI RELATIVI ALLA CAVA IN ARGILLA
POGGI GIALLI NORD

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
(LR. n°78/98 - art. n°18 comma 2)

TAV. 5


DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

Giugno 2009

 **STUDIO DI GEOLOGIA ASSOCIATO**
Dr. G. Dani Dr. F. Giannetti Dr. S. Rossi Pacani
Viale P. Toselli 11 - Siena -

ILR Foto giugno 2009.cb

Tav.5 - Documentazione fotografica Poggi Gialli Nord 2009.dwg



Scala 1:5000

Punti di ripresa fotografica



FOTO N° 1 – Ripresa a 180° del comprensorio estrattivo: a sinistra il piano di cava in un coltivazione; sullo sfondo le scarpate morfologiche già risistemate e rinverdite.



FOTO N° 2 – Ripresa da Sud del settore di cava.



FOTO N° 3 – Particolare della scarpata già rinverdita, sottostante l'abitato di Case Poggi Gialli.



FOTO N° 4 – Ripresa del comprensorio estrattivo da NE: in evidenza l'elevata quota raggiunta dal livello dell'acqua, raccolta dall'invaso a causa delle recenti e abbondanti precipitazioni.



FOTO N° 5 – Particolare della scarpata sottostante il raccordo S.G.C. Siena-Bettolle,



FOTO N° 6 – Comprensorio estrattivo di Poggi Gialli Nord ripreso da NE: a sinistra il settore di cava già risistemato morfologicamente e rinverdito; al centro l'invaso l'invaso artificiale che ricopre parzialmente il settore.



FOTO N° 7 – Rinverdimento attuato nel settore Nord di cava coltivato in passato.